

Baumaßnahme im St. Viktor Dom

Erneuerung des Dombodens im Bereich des Südportals

Im ansonsten stark frequentierten Hauptzugangsbereich des Domes muss der geschädigte Natursteinboden erneuert werden.

Schädliche Salze haben den Belag aus Blaustein regelrecht zerfressen.

Es wird ein völlig neuer kapillarbrechender Unterbau als Basis für die neuen Steinplatten geschaffen. Das zu demontierende Material muss in dabei in Handarbeit schubkarrenweise heraus befördert werden, um anschließend das neue Verlegebett einbringen zu können.

Das Südportal muss daher während der gesamten Bauphase geschlossen bleiben.

Im Auftrag der Propsteigemeinde St. Viktor

Kapitel 8, 46509 Xanten

Ausführung: Dombauhütte Xanten

Kapitel 20, 46509 Xanten

unterstützt durch:

Bistum Münster


Domplatz 27, 48143 Münster

Land Nordrhein-Westfalen

Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf

Verein zur Erhaltung des Xantener Domes e.V.

Kapitel 10, Haus Thomas, 46509 Xanten



Ihr Standort



Hauptzugänge



Dombodenerneuerung—gesperrter Bereich



Notausgang / Geöffnet zu Gottesdiensten und Veranstaltungen

Der vorrübergehende
Hauptzugang
ist über den Kreuzgang
erreichbar.

Das Kreuzgangtor am Kapitel
bleibt während der gesamten
Besichtigungszeit des Domes
und zu den Gottesdiensten
geöffnet.

Das frontal erreichbare Portal
ist der barrierefreie Zugang mit
elektrischer Schließanlage.

Zu Gottesdiensten und Veranstaltungen
wird zusätzlich die
Märtyrerpforte auf der Südseite
als Notausgang geöffnet.

Im provisorischen nördlichen
Eingangsbereich befindet sich
Desinfektionsmaterial.

Wir empfehlen, im Dom
Mundschutz zu tragen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!